

Prüfprotokoll

Art und Bezeichnung : F-s Prüfung statisch

Prüfer : Arne Waag


Bemerkung : !!! Achtung, Fmax ist nicht die Maximalkraft des Lagers sondern das Ende des Meßbereiches !!!

Vorkraft : 50 N

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probe	Type	Messdatum	Bem	Vorkraft N	h ₀ mm	F _{max} N
	6	100094	GP-QP-125x100-S=6-NR70-Ø11	06/05/19	73° ag	50	-	-

Seriengrafik:



Statistik:

Serie	
n = 1	
\bar{x}	